連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成20年6月24日

リコール届出番号	2138	リコール開始日	平成 20 年 6 月 24 日		
	2100		一次20 千0 万 24 日		
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230				
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(再生制御式DPF)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の 状況及びその原因	再生制御式DPF(ディーゼル微粒子除去装置)を装着した車両において、低速走行、頻繁なエンジン停止等のエンジンに軽負荷な状況で使用を続けた場合、DPFの自動再生(捕集した微粒子の燃焼除去)を長時間行う制御であるため、再生するためにエンジン内に噴射する軽油が想定以上にエンジンオイルに混入する。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、軽油の混入したオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入されシリンダー内で燃焼するため、異音、白煙が発生し、最悪の場合、エンジン回転の上昇、エンジン停止及び再始動不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、以下の対応を実施する。 ・エンジン制御コンピュータを低速走行時等には手動再生に移行する制御に変更した対策品と交換する。 ・低速走行、頻繁なエンジン停止等を繰り返す場合の点検項目について、取扱説明書及びメンテナンスノートに追記するとともに、計器板付近に貼付しているコーションラベルを変更する。また、再生制御式DPFの取扱い上の注意事項について、取扱説明書に追記するとともに、簡易説明書を配布する。 なお、対策品の全数供給に時間を要するため、暫定措置として、使用者にダイレクトメール等でエンジンオイル量の点検を啓発し、交換基準レベル以上になっているものはエンジンオイルの交換を実施する。				
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	社内情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させ るための措置					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール対象車 の台数	備考
二菱	PDG-FB70B	ふそう キャンターガッツ	FB70B-542058 平成 20 年 4 月 25 日	1	
	PDG-FE70D	ふそうキャンター	FE70D-540992~FE70D-541365 平成 20 年 1 月 23 日~平成 20 年 4 月 17 日	3	
	PDG-FE74BV		FE74BV-540438 平成 20 年 4 月 17 日	1	
	PDG-FE82D		FE82D-541415 平成 20 年 3 月 31 日	1	
	PDG-FE84DV		FE84DV-541143 平成 20 年 2 月 26 日	1	
	PDG-FK61R	ふそう ファイター	FK61R-720486 平成 20 年 4 月 24 日	1	
	PDG-FK65FY		FK65FY-720051 平成 20 年 4 月 24 日	1	
	PDG-FK72FZ		FK72FZ-720245 平成 20 年 4 月 7 日	1	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 1 月 23 日~平成 20 年 4 月 25 日	(計10台)	

備考)本件は、平成20年5月26日付、届出番号「2113」にてリコール届出をおこなったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。